



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. SETTORIALE</b>	<b>318</b>	<b>N. GENERALE</b>	<b>1239</b>
<b>Data di registrazione</b>	<b>05/08/2021</b>	<b>Data di registrazione</b>	<b>05/08/2021</b>

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

**OGGETTO:** SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 4 DEL D.LGS.N.50/2016" PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE RINGHIERE DI PROTEZIONE IN ALCUNI TRATTI DELLA VIA GIGLIA E DELLA VIA GUCCIARDINI A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI.-

Civile e Situazioni di pericolo, sottopone all'Ing. Gioacchino Meli Responsabile della P.O. n. 5, la seguente proposta di determinazione.-

**Premesso:**

- **che** su segnalazione del Comando Vigili Urbani e intercorse note, il sottoscritto si è recato in sopralluogo prima lungo la via Giglia per verificare alcune situazioni di pericolo createsi in seguito a incidenti occorsi sia nel primo tratto che nel secondo tratto, che ha causato la distruzione di tratti di ringhiera, accertando che il danno cagionato è in prossimità dell'incrocio con la via Monsignor Ficarra e dirimpetto la via San Pancrazio in prossimità della Chiesa Sacra Famiglia e a partire dalla rotatoria via Calvi in direzione della rotatoria piazza Don Bosco e nel tratto in prossimità dell'incrocio tra la via Gucciardini e la via Regina Elena, in cui è stata verificata la totale mancanza di protezione nel dislivello tra dette vie e i canali di scolo e dello scivolo della via Gucciardini che garantisce l'accesso a proprietà private;
- **che** causa di tali pericoli sono determinati in entrambi i casi dalla distruzione dell'inferriata in seguito agli incidenti che si sono verificati e sono stati documentati dal comando dei Vigili Urbani;
- **che** il perdurare di tale situazione è cagionevole di pericolo sia per il transito pedonale che veicolare in quanto le citate vie sono utilizzate dai pedoni, che per il transito veicolare.-

**Considerato che** permane una condizione di pericolo con elevato rischio per le persone che vi transitano con verbale di somma urgenza del 04/06/2021 è individuata la ditta Artigianal Ferro con sede in Canicattì Via Lago di Garda n.29 che si è reso disponibile nell'immediato ad effettuare l'intervento di messa in sicurezza dei tratti indicati;

**Visti :**

il DURC regolare prot. INAIL 27271492 richiesto on line, che attesta la regolarità contributiva INPS e INAIL valido sino al 28/08/2021;

Il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi, e lavori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2013;

il D.Lgs. n.267/2000 ;

il D.Lgs. n. 50/2016;

*gli atti di ufficio;*

### **PROPONE**

- 1. Richiamare ed approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. Dichiarare il " Ripristino del tratto delle ringhiere incidentate della Via Giglia e la mancanza di protezione nella traversa di via Regina Elena somma urgenza ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e succ. mod. ed integrazioni"**;
- 3. Affidare** l'intervento di ripristino alla Artigianal Ferro con sede in Canicatti Via Lago Di Garda n. 29;
- 4. Impegnare** la somma di €. 4.700,00 al Cap 434 denominato "spese di manutenzione immobili comunali prestazioni di servizi " Missione 3 Programma 6 Titolo 1 Macro 3 del bilancio in corso di formazione, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000
- 5. Dare atto** che a consuntivo verranno determinati gli importi dei lavori eseguiti di somma urgenza e che l'importo complessivo dei lavori da eseguire ammonta a circa €. 4.700,00 oltre IVA al 22%, già depurato del 20% di ribasso per legge previsto.-
- 6. Dare atto**, altresì, che la ditta è stata messa al corrente del ribasso effettuato e che verrà operato in caso di maggiori opere sull'importo a consuntivo così come previsto dall'art.163 del D.lgs. n.50/2016 e succ.mod. ed integrazioni, e che la stessa si è detta disponibile.

**Il Responsabile Ufficio Protezione Civile**  
*Geom. Salvatore Bertolino*

### **IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5**

*Ing. Gioacchino Meli*

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 965 del 20/07/2020 con la quale gli è stato prorogato, per anni uno, l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 "Servizi Tecnici – Territoriali e Programmazione"

**VISTA** la proposta di determinazione formulata dal Geom. Salvatore Bertolino;

**CONDIVISE** le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo proposto;

**TENUTO** conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l'art. 6 comma 2 della legge n. 127/97;

### **DETERMINA**

**APPROVARE** la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto.

<b>CAPITOLO</b>	<b>CLIENTE/FORNITORE</b>	<b>ESERCIZIO</b>	<b>IMPORTO</b>
434		2021	4700

Il Responsabile del Procedimento  
Salvatore Bertolino

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5  
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)