

1506



**Città di Canicattì**

(Provincia di Agrigento)

Ufficio Tecnico

U.O. Repressione Abusivismo Edilizio

Ordinanza n. 65 del

2 MAG. 2013

**IL SINDACO**

- Vista la relazione pervenuta in data 16/04/2013, prot.17777 del funzionario tecnico, redatta a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del Comando di Polizia Municipale del 15/3/, c.a, quale segnalazione di rischio all'incolumità pubblica, scaturita dalla presenza di un muro di sostegno in cls sul ciglio della strada, in c/da Damsa ( S.P. n. 71, Km 4 circa ) delle dimensioni ml. 20,00 di lunghezza e di ml. 2,00 di altezza lesionato in più parti e inclinato verso la strada;
- Preso atto che la zona è stata transennata da parte degli impiegati della Provincia Regionale di Agrigento;
- Considerato che, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, è necessario ed urgente provvedere alla eliminazione della situazione di pericolo

**ORDINA**

All' Ente Provincia Regionale di Agrigento – Gruppo 8° Vigilanza Stradale, squadre di pronto intervento , Gestione Patrimonio via Acrone, 27- Agrigento, la immediata eliminazione della situazione di pericolo in premessa descritta tramite urgenti interventi di messa in sicurezza nel rispetto delle procedure tecniche amministrative.

Si evidenzia che in mancanza di adempimento saranno avviate le procedure secondo il disposto dell'art.650 del C.P.

Il Comando di P.M. è incaricato di riferire sulla osservanza della presente Ordinanza.

Il Funzionario  
( sig.ra ~~Maria~~ Elisa Nicosia )

Il Dirigente della III Direzione  
( arch. Luigi Munna )

IL SINDACO  
(rag. Vincenzo Corbo )



## ***Relata di notifica***

***Il sottoscritto messo comunale del Comune di Canicattì dichiaro di aver notificato la presente a:***

**All' Ente Provincia Regionale di Agrigento – Gruppo 8° Vigilanza Stradale, squadre di pronto intervento , Gestione Patrimonio  
via Acrone, 27- Agrigento**

***Comando Polizia Municipale***

***Segretario Generale***

***Il Notificatore***